

Betriebsanleitung für mobile Einstiegshilfe MEH 51 / 6



1. Zufahren



2. Einsetzen



3. Verspannen



4. Einsteigen/Aussteigen



5. Provisorische Schachtabdeckung



6. Wegfahren

Betriebsanleitung für mobile Einstiegshilfe MEH 51/6

Die KSG-Mobile Einstiegshilfe Typ MEH 51/6 kommt in Rundschächten mit Schachteinstiegsöffnungen **von 545, 600/610 und 625 mm** zum Einsatz

Einsetzen:

1. Haltebügel entriegeln.
2. Haltebügel aufklappen und in Führungsleiste ganz absenken.
3. Vor dem Einsetzen die Einstiegshilfe auf ca. minus 20 mm der Einstiegseröffnung einstellen.
4. Für Einstiege ab Ø 600, 610, 625 mm: Mechanismus entriegeln (schwarzer Knopf des Bolzenriegels hochziehen) und ganz öffnen.
Für Einstiege unter Ø 600 mm: Mechanismus durch Zurückklappen wieder verriegeln (ebenfalls für den Transport anzuwenden).
5. Einstiegshilfe stehend in den Schachtkranz einsetzen.
Die Auflieger liegen auf der Deckel-Auflagefläche auf.
6. Gerät spannen: Kurbel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
7. Kurbelgriff gegen die Federspannung hochziehen und 90° umlegen.
8. Steht der Kurbelarm im Schachtprofil, Kurbelarm um 180° umlegen.
9. Bei Bedarf Trittstufe ausklappen.
10. Vor dem Einsteigen festen Sitz der Einstiegshilfe im Schachtkranz und korrekte Stellung des Haltebügels in der Führungsleiste kontrollieren.

Lösen:

1. Kurbel in Betriebsstellung bringen.
2. Ca. 1 1/2 Kurbelumdrehungen gegen den Uhrzeigersinn vornehmen.
3. Gerät stehend aus dem Schachtkranz ausheben.
4. Trittstufe einklappen
5. Haltebügel aus der Führungsleiste heben, umlegen und verriegeln.

In der jetzigen Geräteposition ist die KSG-Mobile Einstiegshilfe für die nächsten Schächte einsatzbereit.