

Betriebsanleitung für mobile Einstiegshilfe MEH 58 / 6 und MEH 800



1. Zufahren



2. Einsetzen



3. Verspannen



4. Einsteigen/Aussteigen



5. Provisorische Schachtabdeckung



6. Wegfahren

Betriebsanleitung für mobile Einstiegshilfe MEH 58 / 6 und MEH 800

Die KSG-Mobile Einstiegshilfe Typ MEH 58 / 6 kommt in Rundschrächten mit Schachteinstiegsöffnungen **von 600, 610 und 625 mm** zum Einsatz, Typ MEH 800 bei Rundschrächten mit einem Durchmesser **von 800 mm**.

Einsetzen:

1. Haltebügel entriegeln.
2. Haltebügel aufklappen und in Führungsleiste ganz absenken.
3. Vor dem Einsetzen die Einstiegshilfe auf ca. minus 20 mm der Einstiegseröffnung einstellen.
4. Einstiegshilfe stehend in den Schachtkranz einsetzen.
Die Auflieger liegen auf der Deckel-Auflagefläche auf.
5. Gerät spannen: Kurbel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
6. Kurbelgriff gegen die Federspannung hochziehen und 90° umlegen.
7. Steht der Kurbelarm im Schachtprofil, Kurbelarm um 180° umlegen.
8. Bei Bedarf Trittstufe ausklappen.
9. Vor dem Einsteigen festen Sitz der Einstiegshilfe im Schachtkranz und korrekte Stellung des Haltebügels in der Führungsleiste kontrollieren.

Lösen:

1. Kurbel in Betriebsstellung bringen.
2. Ca. 1 1/2 Kurbelumdrehungen gegen den Uhrzeigersinn vornehmen.
3. Gerät stehend aus dem Schachtkranz ausheben.
4. Trittstufe einklappen
5. Haltebügel aus der Führungsleiste heben, umlegen und verriegeln.

In der jetzigen Geräteposition ist die KSG-Mobile Einstiegshilfe für die nächsten Schächte einsatzbereit.